

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2796/UBND-TH ngày 20/08/2021 về việc khẩn trương xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đó có nội dung phản ánh của các cử tri như sau:

1. *Cử tri thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng kiến nghị: Quốc lộ 14 đoạn từ đầu dốc xuống cầu Bù Đăng thuộc khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong và đoạn trước nhà ông Thành, gần bến xe Thành Công, thị trấn Đức Phong khi mưa nước không thoát gây ngập úng mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục.*

Trả lời: Tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, khai thác theo phân cấp, do đó Sở GTVT đã có văn bản số 1060/SGTVT-HTGT ngày 24/08/2021 kiến nghị Bộ GTVT xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra để có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản 6276/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 01/09/2021 yêu cầu Cục QLBT ĐB IV, Công ty CP Đức Thành-Gia Lai khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước và tăng cường công tác quản lý bảo trì Quốc lộ 14 qua địa phận tỉnh Bình Phước.

2. *Cử tri xã Bình Minh, Bù Đăng: đoạn đường ĐT.760 đoạn qua xã Bình Minh có nhiều chỗ đã hư hỏng nặng, mương thoát nước 2 bên đường bị đất lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông, như đoạn trước ngã ba Tỉnh Nghĩa, cống chào thôn 3, dốc chùa thanh nguyên. Đề nghị Sở GTVT kiểm tra, có phương án nạo vét, khơi thông cống và tu sửa đoạn đường hư hỏng đảm bảo cho người dân được tham gia giao thông được an toàn.*

Trả lời: Đoạn tuyến ĐT.760 đoạn từ xã Minh Hưng đi xã Bom Bo (Km 0+000 – Km 14+500) nằm trong kế hoạch bảo trì công trình năm 2021 của tỉnh Bình Phước, công trình trên đã được Sở GTVT tổ chức khởi công từ ngày 17/08/2021. Tuy nhiên, do huyện Bù Đăng đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 3011/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh nên đang tạm ngưng thi công. Sau khi hết giãn cách, Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình để khắc phục các tồn tại theo kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đã phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Tài chính kiểm tra các vị trí bị ngập nước trên tuyến ĐT.760 (Cống thoát nước trên tuyến ĐT.760 – tại Km9+250 Km9+250) làm cơ sở kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn để khắc phục kịp thời.



3. *Phối hợp UBND huyện Bù Gia Mập: Cử tri xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập phản ánh: tuyến đường từ xã Đakia đi xã Bình Thắng do Cty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý hiện nay hư hỏng xuống cấp trầm trọng, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được công ty sửa chữa để người dân đi lại và sản xuất đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục cho nhân dân*

Trả lời: Qua phối hợp với UBND huyện Bù Gia Mập, hiện đoạn tuyến theo kiến nghị như trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, Nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn năm 2021-2025. Hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 11/03/2021, theo đó dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đakia qua xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập đi xã Long Bình, huyện Phú Riềng do UBND huyện Bù Gia Mập làm Chủ đầu tư, được đầu tư trong giai đoạn 2021-2023, có chiều dài khoảng 10,4Km, tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng.

4. *Cử tri ấp 1, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh đề nghị các ngành chức năng làm đường mương thoát nước dọc 2 bên đường Quốc lộ 13 (đoạn đi qua xã Lộc Hưng từ dốc chùa Giác Ngạn tới hết địa phận xã Lộc Hưng) vì mỗi khi mưa lớn thường nước ngập vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống hai bên đường.*

5. *Cử tri ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn đi qua ấp 6A, xã Lộc Tấn) vì lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông rất lớn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm ở đoạn đường trên.*

Trả lời: Với 02 nội dung trên, Sở GTVT sẽ tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời sẽ có văn bản chỉ đạo Nhà đầu tư là Công ty CP BOT QL.13 An Lộc – Hoa Lư khẩn trương kiểm tra, đề xuất giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, Sở GTVT đã có văn bản số 723/SGTVT-HTGT ngày 28/06/2020 đề nghị Nhà đầu tư tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn Bình Long đến ngã ba Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh như tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước, ban gạt, bù phụ lề đường để đảm bảo khả năng khai thác của tuyến đường theo quy định.

6. *Cử tri xã Bình Tân, huyện Phú Riềng phản ánh: Tình trạng các phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu trên tuyến đường ĐT.741 (đoạn qua khu dân cư thôn Phước Hòa và Trường THCS Lý Tự Trọng) tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người tham gia giao thông và học sinh vào giờ tan học đề nghị sớm khảo sát lắp đặt biển hạn chế tốc độ và tăng cường công tác kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm tham gia giao thông qua tuyến đường trên.*

Trả lời: Qua phối hợp với Phòng CSGT công an tỉnh, trước mắt Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý các phương tiện tham gia giao thông qua đoạn tuyến trên, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình

các phương tiện tham gia giao thông tại vị trí trên để có cơ sở đề xuất các giải pháp kịp thời góp phần đảm bảo ATGT cho người và phương tiện giao thông khi lưu thông qua đoạn tuyến trên.

7. *Cử tri xã Thanh Phú, thị xã Bình Long kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương khảo sát cho lắp đặt DPC và biển báo giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông (đoạn vào trường tiểu học Thanh Phú A và xưởng may Kim Đức) vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được các ngành chức năng xem xét giải quyết*

Trả lời:

- Về biển báo giao thông, vạch sơn, gờ giảm tốc trên tuyến: Sở GTVT đã có văn bản số 723/SGTVT-HTGT ngày 28/06/2020 đề nghị Nhà đầu tư BOT tập trung thực hiện bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, sơn dặm các vị trí vạch sơn bị mờ, sơn bổ sung gờ giảm tốc tại các khu vực đông dân cư, trường học... Đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, trong đó ưu tiên việc sửa chữa, dặm vá các hư hỏng mặt đường có nguy cơ mất ATGT.

- Đối với việc bố trí Dải phân cách (DPC): Trong thời gian qua, Nhà đầu tư đã phối hợp với UBND thị xã Bình Long trong việc tiếp nhận, lắp đặt bổ sung hệ thống DPC tìm đường tại một số đoạn tuyến (giai đoạn 1) theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh đã góp phần đáng kể trong công tác đảm bảo giao thông trên tuyến. Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Lộc Ninh, Nhà đầu tư BOT tiếp tục triển khai việc lắp đặt DPC trên các đoạn tuyến còn lại.

8. *Cử tri ấp thanh Sơn thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp phản ánh đường ĐT.759 (khu vực ngã ba vào nhà máy thủy điện Cản Đơn hiện nay lượng người và phương tiện giao thông đi lại rất đông (khu vực này gồm có: Chợ, trường học, đội khai thác mỏ của Cty Cao su Bình Phước; cử tri đề nghị các ngành chức năng khảo sát, lắp đặt biển báo, gờ giảm tốc và đèn tín hiệu giao thông nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa chốt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến ĐT.759 (đoạn khúc cua nhà ông Trần Bùi Tỏ) vì hiện nay hư hỏng đã lâu cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa.*

Trả lời: Sở GTVT sẽ phối hợp với Ban ATGT tỉnh, các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, khắc phục khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát.

9. *Cử tri xã Lộc Hưng và Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh kiến nghị: đề nghị các ngành chức năng sớm khảo sát lắp đặt biển hạn chế tốc độ giao thông, gờ giảm tốc độ trên tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn từ trường tiểu học Lộc Hưng đến khu vực chợ ấp 6 xã Lộc Hưng và khu vực từ ngã ba Đồng Tâm qua trường tiểu học và THCS Lộc Thịnh) vì lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông lớn gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và học sinh giờ tan học vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được kiểm tra và xử lý.*



Trả lời: Sở GTVT đã có văn bản số 1122/SGTVT-HTGT ngày 07/09/2021 đề nghị Nhà đầu tư BOT tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn Bình Long đến ngã ba Lộc Tân, huyện Lộc Ninh như bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, sơn dặm các vị trí vạch sơn bị mờ, sơn bổ sung gờ giảm tốc tại các khu vực đông dân cư, trường học...Đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, trong đó ưu tiên việc sửa chữa, dặm vá các hư hỏng mặt đường có nguy cơ mất ATGT. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, Sở sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu Nhà đầu tư sớm tổ chức thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.

10. *Cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành kiến nghị: đề nghị các ngành chức năng khảo sát, lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh tiếp giáp với đường vành đai ấp 1 và ấp 3A xã Minh Hưng vì trên tuyến đường này có trường THCS và THPT học sinh và người dân đi lại đông tiềm ẩn nguy cơ Tai nạn giao thông đề nghị sớm giải quyết cho người dân:*

Trả lời: Qua rà soát, kiểm tra theo kiến nghị của cử tri như trên thì tuyến đường Nguyễn Văn Linh do UBND huyện Chơn Thành quản lý và khai thác do đó, Sở GTVT sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Chơn Thành xem xét, kiểm tra để có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri như trên.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở GTVT. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét tổng hợp. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Sở;
- Lưu VT, P.QLHTGT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Hùng



